

RADIATOR STOP LEAK

TÄTAR VATTENLÄCKAGE

#401 RADIATOR STOP LEAK tätar snabbt och permanent läckage som uppstått i kylsystemets komponenter: Kylare, värmepaket, packningar och små sprickor i motorblock. Fungerar även i andra typer av vattensystem.

TÄTAR SNABBT

Kylartätningen blandar sig direkt i det cirkulerande kylsystemet och stoppar vatten läckaget mycket snabbt och oftast helt inom 20-30 minuter.

KORROSIONSKYDD

Medlet innehåller ett korrosions skydd som ger vattensystemet ett extra skydd mot korrosion och förhindrar att pannsten uppstår.

ALLA MATERIAL

Medlet är kompatibelt med alla typer av material, glykoler och vattenblandbara vätskor som kan förekomma i ett system.

DOSERING

Kylartätning är högkoncentrerad, 300 ml är för vattensystem mellan 15-20 liter i ett fordon.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kylsystem i fordon · Värmesystem i byggnader · Golvvärmslingor m.m.

BRUKSANVISNING

1. Tillsätts i cirkulerande system. (300 ml till 15-20 liter kylvatten)
2. Vid påfyllning i expansionskärl skall kärlet tömmas om det inte har cirkulation igenom.
3. Starta motorn säkerställ att systemet cirkulerar.
4. Kör motorn i minst 30 minuter.
5. Värmereglaget på max värme eller helt avstängt. (Vid läckage i värmepaket = max värme.)
6. Kylsystem med vattenfilter kopplas förbi / bort under behandlingen.



401

#401

Färg : Brun
Dosering : 1,5 - 2 %
Förpackning : 300 ml
Art.nr : 401

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se